

BRM.0003.13.2026

Wolsztyn, 22.05.2026r.

Radna Rady Miejskiej w Wolsztynie
Sandra Hoffmann

URZĄD MIEJSKI
w WOLSZTYNIE

22-05-2026

Nr sprawy 0.15237.2026

Podpis J. J.



Burmistrz Wolsztyna
Dominik Tomiak

Me-sesja

29.05.26

M. Maruszka

Interpelacja

w sprawie konieczności przeprowadzenia termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Obrze.

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z interpelacją dotyczącą pilnej potrzeby przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Obrze, której obecny stan techniczny budzi zastrzeżenia.

Świetlica znajduje się w złej kondycji technicznej. Każdego sezonu grzewczego na jej ogrzewanie przeznaczane są środki w wysokości kilkunastu tysięcy złotych, co stanowi duże obciążenie finansowe dla sołectwa, a mimo to nie przynosi oczekiwanych efektów – w pomieszczeniach nadal panuje bardzo niska temperatura.

Podczas organizacji wydarzeń w okresie zimowym, przy próbach dogrzania sali, dochodzi do intensywnego skraplania się pary wodnej na ścianach i suficie. Woda spływa po powierzchniach, powodując zacieki i degradację wnętrza. Działania podejmowane doraźnie przez Radę Sołecką, takie jak malowanie czy tymczasowe naprawy, nie przynoszą trwałych rezultatów.

Dodatkowo podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi w takich warunkach staje się bardzo śliska, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia użytkowników obiektu.

Świetlica wiejska w Obrze jest miejscem aktywnie wykorzystywanym – odbywa się tam wiele imprez okolicznościowych i wydarzeń społecznych. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem najemców, jednak jego obecny stan znacząco obniża komfort użytkowania i jest szeroko krytykowany przez mieszkańców oraz gości.

Należy również podkreślić, że nieakceptowalna jest sytuacja, w której budżet sołecki w przeważającej części przeznaczany jest na ogrzewanie i bieżące utrzymanie świetlicy, zamiast na rozwój lokalnej społeczności i inne potrzeby mieszkańców.

W podobnie złym stanie znajduje się zaplecze kuchenne, które nie posiada odpowiedniej wentylacji. Podczas przygotowywania posiłków para wodna osadza się na suficie, skąd

dosłownie kapie woda. Podobny problem występuje również w mniejszej sali, gdzie wilgoć powoduje powstawanie zacieków i dalsze pogarszanie stanu technicznego pomieszczeń.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o:

1. Przeprowadzenie szczegółowej oceny stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Obrze.
2. Uwzględnienie w budżecie gminy środków na kompleksową termomodernizację obiektu, obejmującą m.in. docieplenie budynku, modernizację systemu ogrzewania oraz poprawę wentylacji.

Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Obrze, proszę o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania wskazanych problemów.

Z wyrazami szacunku,
Hoffmann Sandra